

N°	Type		Trappes		Caractéristiques
2	Shoreline XL	fibre	1	50,00 €	Pas de trappe arrière, grand hiloire
9 St Briac	Shoreline	fibre	2 trappes rondes	100,00 €	Coque bon état, anneau de bosse fragile, manque un cale-pied
15 St Briac	Shoreline	fibre	1	50,00 €	Manque couvercle de trappe, bande de liaison arrière droite à refaire, pok côté hiloire gauche, ligne de vie à refaire
18 St Briac	Shoreline	fibre	1	80,00 €	
39	Tahe Marine Reval	fibre	3	100,00 €	nombreuses fissures sur le pont et la coque, fibre commence à se délaminer, ligne de vie
11	Shoreline	fibre	1	80,00 €	réparations à refaire, impacts sur la coque en voie de perforation,
5	Tahe Marine Greenland	fibre	2	300,00 €	réparation à refaire
13 St Briac	Shoreline	fibre	2 trappes rondes	80,00 €	trappe AR à changer, poks sur la coque
1	Tahe Marine Reval	fibre	3	200,00 €	nombreuses fissures sur le pont et la coque, ligne de vie
17	Shoreline	fibre	2	50,00 €	hiloire dessoudé, 2 cale-pieds différents, manque les 2 couvercles de trappes
12	Shoreline Moustik	fibre	0	50,00 €	
	Shoreline Moustik	fibre	0	50,00 €	